



Dodávateľ  Dpt. Kandela Dušan ul. Zadunajská cesta č.10 851 01 BRATISLAVA Peňažný ústav Tatra banka, a. s.		IČO : 13956159 OÚ Bratislava V. Živ.reg.pod číslom A-2368/92 DIČ: SK 1020207793 Číslo účtu 262 581 8047/1100		FAKTÚRA číslo 033/2013 - DK Druh dodávky Konštantný symbol 0308 Objednávka číslo Dodávkový príkaz HZ - OBJ - DP		e 82/2013	
Prijemca Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV ul. Panská č. 26. BRATISLAVA		Odberateľ IČO : 00167088		DIČ : 2021356601		Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV ul. Panská č. 26. 813 64 BRATISLAVA I	
Konečný prijemca detto							
Sposob dopravy		Deň splatnosti 14. 07. 2013		Forma úhrady PP - Hotovosť			
Miesto určenia		Deň vystavenia faktury 30. 06. 2013		Deň zdaniteľného plnenia 30. 06. 2013			
Označenie dodávky (tovar - služby)		Jednotka množstva Množstvo		Cena celkom v SK		Sadzba bez DPH	
						Sadzba DPH	
<p>Faktúrujeme Vám za vykonané práce a služby spojené s vykonaním odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia kotolne a kotla vo Vašom objekte na ul. Panská č. 26, Bratislava (KORPUS) v zmysle objednávky č.82/2013 a cenovej ponuky ako aj cenníka VC-3/308/93-K ako aj súvisiaceho cenníka PRESOX pre rok 2013 nasledovne ;</p>							
						1 Odborná rev.prehl. a skúška kotla do 50 KW 120,60	
						2. Odborná rev. skúška a prehl. plyn stanice s 1-regulátorom ... 109,64	
						3 Odborná prehl. a skúška rozvodu plynu 72,80	
						4. Iné súvisiace náklady a výdaje (dopravné réžia a pod.) 13,96	
						Spolu 317,00	
						5 Daň DPH - 20 % 63,40	
						Celková suma k úhrade 380,40 €	
Pečiatka a podpis 				Cena bez DPH : = 317,00		Cena DPH : = 63,40	
				Celkova suma : = 380,40 €			
Príloha 1 x objednávka 2 x súpis vykonaných prác 1 x rev. správa							